

Jak zmierzyć i sfotografować
konie do wykonania kagańca
pastwiskowego FitGrazer

Co będzie potrzebne

- Miarka krawiecka, najlepiej także miarka składana, choć nie jest niezbędna.
- Naklejka, kawałek plastra, farba lub mokre błoto do zaznaczenia punktów pomiaru.
- Druga osoba, która sfotografuje poszczególne pomiary.
- Współpracujący koń lub dużo cierpliwości - najlepiej jedno i drugie.

Zaczynamy od zaznaczenia punktów na głowie konia

Używamy czegokolwiek, co pozostawi na głowie konia widoczny i trwały na czas pomiaru znak.

1. Patrząc z boku, zaznaczamy głębokość kagańca

C. Nie dodajemy żadnego zapasu!

Orientacyjne głębokości kagańca:

Kuce: 14-19 cm

Koń średniej wielkości: 19-23 cm

Duży koń / olbrzym: 22-25 cm

2. Zaznaczamy miejsce, w którym znajdzie się kółko kantara łączące pasek potyliczny i podgardle, najlepiej po obu stronach. Te dwa oznaczenia wystarczą do wszystkich pomiarów.

W ostateczności wystarczy zdjęcie głowy konia z oznaczeniami miejsc, w których wykonywano pomiary.

Przykład prawidłowo oznaczonych punktów pomiaru



Zaczynamy mierzyć i fotografować

GŁĘBOKOŚĆ KAGAŃCA C

Najłatwiej mierzyć miarką składaną, którą można trzymać jedną ręką. Można też użyć miarki krawieckiej, ale wtedy potrzebne są obie ręce.

Wynik na miarce nie musi być czytelny na zdjęciu, odczytam go z zamówienia. Sprawdzam miejsce i sposób wykonania pomiaru.


Przykłady prawidłowego pomiaru i zdjęć głębokości kagańca



Górny obwód A

Na wysokości oznaczenia głębokości kagańca mierzymy cały obwód pyska. Ponownie nie dodajemy zapasu. Staramy się prowadzić miarkę prostopadle do linii warg.

Przykłady prawidłowego pomiaru i zdjęć górnego obwodu kagańca



Długość kontrolna



Mierzymy od jednego kącika warg, prowadząc miarkę za uszami aż do drugiego kącika. Oba końce miarki znajdują się na wysokości przyszłego dna kagańca, bez zapasu.

Pasek policzkowy D

Mierzymy od oznaczenia głębokości kagańca do oznaczenia kółka paska potylicznego.



Pasek potyliczny E



- Mierzymy od oznaczenia kółka po jednej stronie głowy do oznaczenia kółka po drugiej stronie.

Dolny obwód pyska B

Dolny obwód pyska mierzy się najtrudniej i właśnie ten pomiar zwykle najbardziej przeszkadza koniom.

Mierzymy w najszerszym miejscu dolnej części pyska, przez wypukłość brody i nozdrza.

Ten wymiar pomoże mi określić odpowiednią szerokość dna kagańca, tak aby nie ocierał końskiej brody.

Przykłady prawidłowego pomiaru i zdjęć dolnego obwodu



Pomiar podgardla F

- Mierzymy od oznaczenia kółka, pod żuchwą, do kółka po drugiej stronie.



Pomiar nie jest łatwy, ponieważ koń jest żywym zwierzęciem i naturalnie się porusza. Dlatego lepiej mierzyć dwukrotnie, szczególnie głębokość kagańca i górny obwód.

Wszystkie pozostałe wymiary można w pewnym zakresie regulować lub przerobić. Obwodu i głębokości kosza kagańca nie można przerobić ani zmienić.

Dziękuję za współpracę

