

Ako zmerať a nafotiť koňa na
výrobu pastevného náhubku
FitGrazer

Čo budeme potrebovať

- Krajčírsky meter, ideálne aj skladací meter, ktorý však nie je nevyhnutný.
- Nálepku, kúsok náplasti, farbu alebo mokré blato na vyznačenie značiek.
- Druhú osobu, ktorá bude namerané miery fotografovať.
- Spolupracujúceho koňa alebo veľa trpezlivosti, ideálne oboje.

Začneme vyznačením značiek na hlave koňa

Použijeme čokoľvek, čím vytvoríme na hlave koňa viditeľnú značku, ktorá zostane na mieste.

1. Z profilu koňa vyznačíme hĺbku náhubku C.

Nepripočítavame žiadnu rezervu!

Orientačné hĺbky náhubku:

Poníky: 14-19 cm

Stredne veľký kôň: 19-23 cm

Veľký kôň / obor: 22-25 cm

2. Vyznačíme miesto, kde bude krúžok ohlávky, ku ktorému sa pripevní nátylník a podhrdelník, ideálne na oboch stranách. Tieto dve značky postačia na všetky miery. V krajnej núdzi postačí fotografia hlavy koňa so značkami na miestach, kde ste merali.

Príklad správne vyznačených miest merania



Začíname merať a fotografovať

HĽBKA NÁHUBKU C

Najlepšie sa meria skladacím metrom, ktorý zvládnete držať jednou rukou. Dá sa použiť aj krajčírsky meter, pri ktorom potrebujete obe ruky. Hodnotu na metri nemusím na fotografii nevyhnutne prečítať, zistím ju z objednávky. Overujem miesto a spôsob merania.


Príklady správne zmeranej a nafotenej hĺbky náhubku



Horný obvod A

V mieste značky hĺbky náhubku zmeriame obvod papule po celom obvode. Ani teraz nepripočítavame rezervu. Snažíme sa viesť meter kolmo na líniu pyskov.

Príklady správne zmeraného a nafoteného horného obvodu náhubku



Kontrolná dĺžka



Meriame od jedného kútika pyskov, vedieme meter za ušami až k druhému kútiku. Oba konce metra tak máme v úrovni, kde bude dno náhubku, bez rezervy.

Lícnica D

Lícnicu meriame od značky hĺbky náhubku po značku krúžku nátylníka.



Nátylník E



- Meriame od značky krúžku na jednej strane hlavy po značku krúžku na druhej strane.

Spodný obvod papule B

Spodný obvod papule sa meria najťažšie a koňom toto meranie spravidla prekáža najviac.

Meriame najobjemnejšie miesto v spodnej časti papule, teda cez výčnelok brady a nozdry.

Táto miera mi pomôže určiť potrebnú šírku náhubku dole, aby si kôň neodrel bradu.

Príklady správneho zmerania a nafotenia spodného obvodu



Meranie podhrdelníka F

- Meriame od značky krúžku popod sánku na druhú stranu ku krúžku.



Meranie nie je jednoduché, pretože kôň je živý tvor a prirodzene sa pri ňom hýbe. Preto je lepšie merať dvakrát, najmä hĺbku náhubku a horný obvod.

Všetky ostatné miery sú do istej miery nastaviteľné alebo sa dajú prerobiť.

Obvod a hĺbku koša náhubku prerobiť ani upraviť nemožno.

Ďakujem za spoluprácu

